

TISZTÍTUK MEG AZ ORSZÁGOT 2020. NAGYKÁTA



Fotódokumentáció projekt előtt és után

Nagykátai 4898 hrsz

EOV Y:700541

EOV X: 230704

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 15 m³ vegyes háztartási hulladék került összegyűjtésre, hozzávetőlegesen mintegy 20 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része zsákolva van. Összegyűjtését elsősorban kézi erővel tudtuk megvalósítani.



Nagykátai 4898 hrsz

EOV Y:7005549

EOV X: 230713

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 7,5 m³ vegyes háztartási hulladék volt, hozzávetőlegesen mintegy 10 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része nagyméretű bútortárgy. Összegyűjtését elsősorban munkagépek igénybevételevel valósítottuk meg. A kisebb szemétkupacok összegyűjtését kézi erővel végeztük.



Nagykátai 4341 hrsz

EOV Y:700462

EOV X: 230537

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 1,5 m³ vegyes háztartási hulladék, hozzávetőlegesen mintegy 20 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része nagyméretű bútortartalom volt. Összegyűjtését elsősorban munkagépek igénybevételével valósítottuk meg. A kisebb szemétkupacok összegyűjtését kézi erővel végeztük.



Nagykátai 4909 hrsz

EOV Y:700402

EOV X: 230415

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 75 m³ vegyes háztartási hulladék, hozzávetőlegesen mintegy 100 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része nagyméretű bútortárgy, zsákolt háztartási szemét. Összegyűjtését elsősorban munkagépek igénybevételevel valósítottuk meg. A kisebb szemétkupacok összegyűjtése kézi erővel történt.



Nagykátai 5003/1 hrsz

EOV Y: 700391

EOV X: 230326

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 150 m³ vegyes háztartási hulladék került összegyűjtésre, hozzávetőlegesen mintegy 200 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része nagyméretű bútortárgy. Összegyűjtését elsősorban munkagépek igénybevételeével valósítottuk meg.



Nagykátai 4374 hrsz

EOV Y: 700331

EOV X: 230293

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 105 m³ vegyes háztartási hulladék, hozzávetőlegesen mintegy 300 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, jelentős része ruhanemű, bútortartalom, vegyes hulladék. Elsősorban kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg az összegyűjtését.



Nagykátai 4475/1 hrsz

EOV Y: 700652

EOV X: 229945

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 15 m³ vegyes háztartási hulladék került összegyűjtésre, hozzávetőlegesen mintegy 100 m² területen. A hulladék összetétele vegyes hulladék. Elsősorban kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg az összegyűjtését.





Nagykátai 4564 hrsz

EOV Y: 700506

EOV X: 229811

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 4 m³ vegyes háztartási hulladék, hozzávetőlegesen mintegy 30 m² területen. A hulladék összetétele vegyes, elsősorban kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg az összegyűjtését.



Nagykátai 4564 hrsz

EOV Y: 700475

EOV X: 229765

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 15 m³ vegyes háztartási hulladék került összegyűjtésre, hozzávetőlegesen mintegy 200 m² területen. A hulladék összetételének jelentős része műanyag palack, melynek összegyűjtését kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 4756 hrsz

EOV Y: 700785

EOV X: 229283

Nagykátai – Öregszőlő zártkerti területén mintegy 9 m³ vegyes háztartási hulladék volt, hozzávetőlegesen mintegy 130 m² területen. A hulladék összetételének jelentős része ömlesztett hulladék, melynek összegyűjtését kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 036 hrsz

EOV Y: 700880

EOV X: 229290

Nagykátai – Öregszőlő külterületén hulladékkal szennyezett 300 m² területen mintegy 15 m³ vegyes háztartási hulladékot találtunk, szétszórva, helyenként kisebb kupacokban.

Összegyűjtése kézi munkaerő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 0650/2 hrsz

EOV Y: 700934

EOV X: 229323

Nagykátai – Öregszőlő külterületén hulladékkal szennyezett 100 m² területen, mintegy 15 m³ vegyes háztartási hulladék volt, szétszórta, helyenként nagyobb kupacokban. Össze gyűjtése munkagép igénybe vételével történt.



Nagykátai 0125/46 hrsz

EOV Y: 702309

EOV X: 228465

Nagykátai – Hosszútó külterületén hulladékkal szennyezett 30 m² területen, mintegy 3 m³ vegyes háztartási hulladék volt két kupacba. Összegyűjtése kézi erő igénybevételével történt.



Nagykátai 0125/198 hrsz

EOV Y: 702347

EOV X: 228429

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 100 m² területen, mintegy 3 m³ vegyes háztartási hulladék volt szétszórva. Összegyűjtését kézi erő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 0125/198 hrsz

EOV Y: 702355

EOV X: 228421

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 30 m² területen, mintegy 2 m³ műanyag hulladék volt szétszórva. Összegyűjtését kézi erő igénybevételével valósítottuk meg.




Nagykátai 0128/58 hrsz

EOV Y: 702381

EOV X: 228242

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 530 m² területen, mintegy 46 m³ műanyag, és vegyes hulladék található szétszórva.

Összegyűjtését kézi erő igénybevételével tudtuk megvalósítani.



Nagykátai 0125/268 hrsz

EOV Y: 702523

EOV X: 228268

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 30 m² területen, mintegy 7 m³ fém, műanyag hulladék volt két nagyobb kupacba. Összegyűjtését elsősorban gépi erő igénybevételével valósítottuk meg.




Nagykátai 0125/72 hrsz

EOV Y: 702570

EOV X: 228222

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 70 m² területen, mintegy 6 m³ műanyag hulladék volt szétszórva. Össze gyűjtését gép- és kézi erő igénybe vételével valósítottuk meg.



Nagykátai 0125/552hrs

EOV Y: 702935

EOV X: 228351

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 100 m² területen, mintegy 6 m³ műanyag hulladék volt szétszórva. Összegyűjtését elsősorban gépi erő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 0657/2 hrsz

EOV Y: 702858

EOV X: 228525

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 100 m² területen, mintegy 12 m³ műanyag hulladék volt szétszórva. Összegyűjtését elsősorban gépi erő igénybevételével valósítottuk meg.



Nagykátai 0658/91 hrsz

EOV Y: 702863

EOV X: 228604

Nagykátai – Hosszútó külterületén a hulladékkal szennyezett 40 m² területen, mintegy 12 m³ műanyag hulladék volt szétszórva.

Összegyűjtését elsősorban gépi erő igénybevételével valósítottuk meg.



Megvalósulás folyamata









„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem

**Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása
2020.**

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Nagykáta Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 5 808 303Ft

A támogatott tevékenység helyszínei:

4898, 4341, 4909, 5003/1, 4374, 4475/1, 4564, 4756, 036, 0650/2, Nagykáta Öregszőlő

0125/46, 0125/198, 0128/58, 0125/268, 0125/72, 0125/552, 0657/2, 0658/91, Nagykáta Hosszútó utca

Jelen pályázat során a Nagykáta 4898, 4341, 4909, 5003/1, 4374, 4475/1, 4564, 4756, 036, 0650/2, 0125/46, 0125/198, 0128/58, 0125/268, 0125/72, 0125/552, 0657/2, 0658/91 hrsz-ú saját tulajdonú ingatlanokon feltárt illegális hulladékok összegyűjtését, hulladéklerakókban történő ártalmatlanítását valósítottuk meg.

Az újabb szemétkupacok keletkezésének megfékezése nagyon nehéz feladat, de minden erőnkkal azon vagyunk, hogy megfékezzük, az önkormányzat kezében lévő törvényes eszközök bevonásával.

Nagykáta, 2021. március 24.



D-G
Dörner Gábor
polgármester